Regierungsbezirk Oberbayern



Reifinger See

EU-Badegewässer

<u>Lage:</u> Südlich vom Ort Grassau im Ortsteil Reifing, erreichbar in Grassau über Bahnhofstr. / Reifinger Str. oder Zufahrt über die Kreisstraße TS 45 Grassau - Pettendorf

<u>Badegewässerprofil:</u> Baggersee (Wasserfläche: ca. 19.300 m²; Wassertiefe: bis 8 m; Fläche Uferbereich: ca. 5.000 m²). Kinder-Flachufer.

Infrastruktur: Parkplätze; Sanitäranlagen (WC, Duschen, Umkleiden); kleine Gaststätte; Liege-wiese z.T. mit schattenspendendem Bewuchs; Badeinsel, Wassertrampolin, Zutritt: Kostenlos!



EU-Einstufung der Badegewässerqualität:

(aufgrund spezieller Konformitäts-Berechnung aus Messwerten der letzten vier Jahre)

Einstufung:



Ausgezeichnet

Legende:



ausgezeichnet gut ausreichend mangelhaft

Einstufungen der Jahre 2015 bis 2018 im Einzelnen

2015

2016

2017

2018



Ergebnisse der Badesaison 2019:							
Datum	29.04.	21.05.	17.06.	16.07.	12.08.	03.09.	
Bewertung	Bakteriologisch nicht zu beanstanden						
Messwerte im Einzelnen:							
Escherichia coli / 100 ml	< 10	10	< 10	< 10	< 10	43	
I.Enterokokken / 100 ml	< 10	10	< 10	10	< 10	< 10	

Legende:

Legenue.				
Bakteriologisch nicht zu beanstanden:	Bakteriologisch zu beanstanden:			
Escherichia coli: ≤ 1800 KBE/100 ml	Escherichia coli: > 1800 KBE/100 ml			
Intestinale Enterokokken: ≤ 700 KBE/100 ml	Intestinale Enterokokken: > 700 KBE/100 ml			
	Kontrolluntersuchungen folgen. Ggf. Badeverbot.			
Einzelne Überwachungsergebnisse sind stets nur Momentaufnahmen und erlauben keine Gesamtaussage über die Badegewässerqualität.				

Weitere Informationen:							
Gesundheitsamt Traunstein	Tel.: (0861) 58-147	Internet:					
Herzog-Friedrich-Straße 6	Fax.: (0861) 58-150	www.traunstein.bayern					
83278 Traunstein	E-Mail: gesundheitsamt@traunstein.bayern	http://www.grassau.de					